

ONDERHOUDS SYMBOLEN



GINETEX

LE GROUPEMENT INTERNATIONAL D'ÉTIQUETAGE POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES

GINETEX



COFREET

37 rue de Neuilly F-92110 Clichy

Tél : + 33 1 475 631 81

info@cofreet.com

www.cofreet.com

INHOUD

04 BASISPRINCIPES VAN ONDERHOUDS ETIKETTERING

06 WASSEN

08 BLEKEN

09 DROGEN

10 STRIJKEN

11 PROFESSIONELE REINIGING

13 ETIKETTERING

14 LIJST NATIONALE COMITÉS VAN GINETEX

FUNDAMENTEN VAN DE ONDERHOUDS - ETIKETTERING

De intellectuele eigendomsrechten van dit document worden beschermd door GINETEX. Volgens de geldende wetten in het land van de gebruiker mag dit document niet geheel of delen ervan worden gereproduceerd of verzonden in welke vorm dan ook – hetzij elektronisch, kopiërend, opgenomen of anders – zonder eerst een schriftelijke toestemming te hebben ontvangen. Aanvragen voor autorisatie moeten worden verzonden naar het kantoor van GINETEX op het onderstaande adres.

GINETEX België
Leliegarde 22
1731 ZELLIK
Tel. 02 238 10 29
ginetex@ginetex.be

De hierin opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie doeleinden. GINETEX vertegenwoordigt of garandeert niet, expliciet of impliciet, de relevantie, juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

GINETEX doet zijn intellectuele eigendomsrechten op de combinatie van de vijf pictogrammen gelden. Daarnaast is deze combinatie geregistreerd of is in het proces van registratie als handelsmerk/of dienstmerk in veel landen wereldwijd, onder de nummers 211.247, 492.423 en 849.319 bij WIPO (Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom). De onderhoudssymbolen mogen niet worden gereproduceerd, toegevoegd of gebruikt zonder specifieke overeenkomst met GINETEX. Zo'n overeenkomst stelt bedrijven verantwoordelijk voor het correct gebruik van symbolen in alle omstandigheden. Elk ongeoorloofd of ongepast gebruik van de symbolen kan tot juridische stappen leiden.

Het recht om deze handelsmerken te gebruiken is toegekend aan de nationale comités van GINETEX. Deze nationale comités kunnen verschillende structuren en werkwijzen hanteren, maar moeten voldoen aan deze internationaal erkende symbolen en technische regelgeving, evenals aan de besluiten die door GINETEX zijn genomen. Het GINETEX-etiketsteelsysteem vormt ook de basis voor de internationale norm EN ISO 3758 "Textiel – Onderhoudsinformatie door middel van symbolen".

Deze standaardnormen zijn het resultaat van TMeen overeenkomst tussen GINETEX, als eigenaar van de geregistreerde handelsmerken, en ISO TM (International Organization for Standardization).

IHandelsbedrijven (groothandelaren, detailhandelaren, importeurs, enz.) worden geadviseerd na te gaan of de onderhoudsinformatie accuraat is en dat de etikettering in overeenstemming is met de nationale regelgeving van de importerende landen.

Onderhoudsetikettering geeft informatie over de meest intensieve behandeling die het product mag ondergaan zonder onherstelbare schade op te lopen en de verwachte levensduur te vrijwaren.

Mildere behandelingen en lagere temperaturen dan op het etiket vermeld mogen gebruikt worden. Zo is wassen en strijken bij een lagere temperatuur milieuvriendelijker en zal het energieverbruik verminderen.

Een lijn onder de onderhoudssymbolen duid een matig proces aan , (bijvoorbeeld voor "makkelijk te onderhouden" artikelen).
De dubbele lijn symboliseert een zeer matig proces.

De symbolen houden rekening met het meest delicaat element van het textielartikel. Dit omvat: verven, afwerkingen, accessoires (zoals knopen, ritsen, enz.) evenals toepassingen.

Onderhoudsprocessen die worden toegepast volgens de informatie op het etiket waken ervoor dat het textiel niet beschadigd raakt. Ze garanderen echter niet dat alle vlekken volledig verdwenen zullen zijn.

Consumenten dienen, voordat ze een artikel kopen, het onderhoudsetiketten te controleren op de aangewezen verwerkingsinformatie, om het beter te kunnen onderhouden.

Het Engelstalige document (oktober 2025) uitgegeven door GINETEX dient als referentie voor alle vertalingen.



INSTRUCTIES EN ONDERHOUDSSYMBOLLEN

Dit symbool geeft aan dat het product huishoudelijk gewassen kan worden.

De getallen in de tobbe geven de maximale wastemperatuur in Celsius aan, welke niet mogen worden overschreden.

6

Hou vuile was goed geventileerd en droog, en laat het niet te lang liggen.

Behandel vlekken of zwaar bevuilde voorwerpen op de juiste manier; controleer van tevoren de kleurechtheid.

Voor het wassen sorteer je de was op de mate van vervuiling, het type verwerking (wastemperatuur), de kleur en, als er geen etiket is, het aangegeven vezelgehalte. Let op de instructies voor verminderde mechanische werking (matige wascyclus)

Sorteer gekleurde items op lichte en donkere kleuren. Het wordt ook aanbevolen om nieuwe gekleurde textiel eerst apart te wassen.

Stoffen gemaakt van synthetische of gemengde vezels mogen niet met linnen artikelen worden gewassen (risico op pilling).

Selecteer het juiste wasprogramma op basis van de lijn onder het symbool (Normaal Proces, Matig Proces, Zeer Matig Proces).

Gebruik het "voorwas"-programma alleen als de was erg vuil is. Volg de aanbevelingen van de fabrikant van de wasmachine.

Als de was vochtig is, vul dan de trommel maar half.

Was textiel gemarkeerd als "gemakkelijk te onderhouden" met een matige wascyclus. Verminder de hoeveelheid was en wring voorzichtig uit (om het risico op kreuken te beperken).

Voeg altijd detergenten toe volgens de doseringsinstructies, rekening houdend met de mate van vervuiling, de hardheid van het water en de hoeveelheid lading. Zorg ervoor dat je het juiste wasmiddel kiest.

Voor de behandeling van gekleurde artikelen wordt aanbevolen milde wasmiddelen of detergenten te gebruiken die speciaal voor gekleurde textiel zijn ontworpen om kleurverlies te voorkomen. Voor gekleurde artikelen moet het gebruik van zuurstofhoudende wasmiddelen voor bleken worden vermeden, tenzij het bleeksymbool het gebruik ervan toestaat. Anders bestaat er risico op verkleuring.

Onvoldoende wasmiddel kan de TMeffectiviteit van de was beïnvloeden.

Er kunnen grijs resten ontstaan op de was en in de wasmachine. Deze residuen verkorten de levensduur van textiel en wasmachines.

Een te hoge dosering wasmiddel verbetert niet per se de effectiviteit van het wassen en schaadt het milieu.



Maximale
wastemperatuur 95 °C
Normaal proces

Katoenen of linnen artikelen, wit, geveerd of gedrukt, geschikt om te wassen bij zeer hoge temperaturen. Vul de trommel volledig. Behandel hardnekkige vlekken vooraf.



Maximale
wastemperatuur 70 °C
Normaal proces

Katoenen of linnen artikelen, wit, geveerd of gedrukt, geschikt om te wassen op zeer hoge temperatuur. Vul de trommel volledig. Kies een geschikte wascyclus (normale wascyclus). Behandel hardnekkige vlekken vooraf. Energiebesparende methode.



Maximale
wastemperatuur 60 °C
Normaal proces

Gekleurde artikelen die niet op zeer hoge temperaturen gewassen mogen worden, zoals katoen, modal, polyester of gemengde vezels.



Maximale
wastemperatuur 60 °C
Aangepast proces

Verminder de hoeveelheid was. Vul de trommel niet meer dan twee derde vol. Voorwas als textiel zwaar vervuild is. Vermijd spinnen of beperk het tot korte periodes om het risico op kreuken te verkleinen.



Maximale
wastemperatuur 50 °C
Normaal proces

Gekleurde items die niet op zeer hoge temperaturen gewassen mogen worden, zoals katoen, modal, polyester of gemengde vezels, met bepaalde toepassingen of accessoires die niet bestand zijn tegen hoge temperaturen.



Maximale
wastemperatuur 50 °C
Aangepast proces

Verminderde hoeveelheid was. Vul de trommel niet meer dan tweederde. Voorwassen alleen als textiel zwaar vervuild is. Vermijd spinnen of beperk het tot korte periodes om het risico op kreuken te verkleinen.



Maximale
wastemperatuur 40 °C
Normaal proces

Wascyclus voor donkergekleurde artikelen van katoen, polyester, gemengde vezels, enzovoort.



Maximale
wastemperatuur 40 °C
Aangepast proces

Delicaat linnen, zoals modal, viscose, synthetische vezels (polyacryl, polyester en polyamide*). Verminder de hoeveelheid was. Voorwas alleen zwaar vervuilde textiel. Vermijd spinnen of beperk het tot korte periodes om het risico op rimpels te verkleinen.



Maximale
wastemperatuur 40 °C
Zeer matig proces

Voor artikelen zoals machine-wasbare wol*. Deze wascyclus zorgt voor een sterk verminderde mechanische behandeling. Verminder de hoeveelheid was aanzienlijk. Vul de trommel niet meer dan een derde.



Maximale
wastemperatuur 30 °C
Normaal proces

Wascyclus voor donkergekleurde artikelen van katoen, polyester, gemengde vezels, enzovoort.



Maximale
wastemperatuur 30 °C
Aangepast proces

Voor artikelen gemaakt van modal, viscose, polyacryl, polyester en polyamide. Verminder de hoeveelheid was. Vermijd spinnen of beperk het tot korte periodes om het risico op kreuken te verkleinen.



Maximale
wastemperatuur 30 °C
Zeer matig proces

Artikelen, bijvoorbeeld van wol die machinaal wasbaar zijn. Deze wascyclus garandeert een sterk verminderde mechanische behandeling. Verminder de hoeveelheid was aanzienlijk.



Handwas, maximale
temperatuur 40 °C

Handwas met een maximale temperatuur van 40°C, afhankelijk van het type artikel. Los eerst een mild wasmiddel op in veel water. Laat het textielartikel in de oplossing drijven en schud het voorzichtig. Niet wrijven, trekken of wringen. Spoel daarna goed af, knijp voorzichtig het overtollige water eruit en herstel het in zijn oorspronkelijke vorm. Behandel gekleurde en gevoelige delen snel, en laat ze nooit nat liggen.



Handwas:
Omgevingstemperatuur

Handwas op kamertemperatuur (ongeveer 20 en 30 °C). Los eerst een mild wasmiddel op in veel water. Laat het artikel in de oplossing drijven en schud het voorzichtig. Niet wrijven, trekken of wringen. Spoel daarna goed af en knijp heel voorzichtig het overtollige water eruit en breng het artikel terug in zijn oorspronkelijke vorm. Behandel gekleurde en gevoelige delen snel, en laat ze nooit nat liggen.



Niet wassen

Artikelen met dit symbool mogen niet gewassen worden.

** Het afgewerkte kledingstuk moet dienovereenkomstig worden getest*

△ BLEKEN

INSTRUCTIES EN SYMBOLEN

Bc bpgcfmci eccdr __l md fcr ttmpucpn _j b_l lgr
ec`jccir i_l umpbcl,

@jcicl gq ccl npmacq b_r umpbr sirectmcpb gl ccl
u_rcpge kcbgsk tEEp* rghbclq md l_fcr u_qqcl* u__p`gh
fcr ec`psgi t_l ccl mvghbcpclb kgbbcj tcpqqr gq b_r
mducj ecafjmpccpbc md xssqrmdfmsbclbc-lgr+
afjmmfmsbclbc npmbarscl `ct\_r\*`cbmcjb mk fcr
tcpughbcpcl t_l tjciicl rc tceck_iicjghicl cl-md bc
ugrfcjb rc tcp`crpcl, Bc ec`psgirc npmbarscl xghl
_argctc afjmmnpmbarscl &`ght, `jccikgbbcj' md
xssqrmdfmsbclbc-lgr+afjmmfmsbclbc npmbarscl bgc
gl slgtcpqjc bcrpccrlcl xgrcl,

Zuurstofhoudende/niet-chloorhoudende producten
bieden een breed scala aan actieve of niet-actieve
systemen. Als bleken niet is toegestaan, gebruik dan
alleen wasmiddelen zonder bleekmiddel. Wees
voorzichtig met vlekverwijderaars. Het wordt
aanbevolen om het product vooraf te testen op een
verborgen deel van het item



Elk bleekproduct is toegelaten

De lege driehoek geeft aan dat chloor- of zuurstofbleken
mogelijk is. Alle bleekmiddelen zijn toegestaan.



Enkel oxygenium/chloorvrij bleken
toegestaan

De driehoek met twee schuine lijnen geeft aan dat alleen
zuurstofhoudende/niet-chloorhoudende bleking (in de meeste
universele detergenten) is toegestaan, terwijl chloorbleken dat niet is.



Niet bleken

De driehoek die is doorgestreept met een diagonale kruis (St.
Andreaskruis) geeft aan dat bleken niet is toegestaan. Gebruik alleen
wassmiddelen zonder bleekmiddelen

□ DROGEN

INSTRUCTIES EN SYMBOLEN

Het vierkant is het symbool voor het droogproces. De cirkel in het vierkant duidt op de droogtrommelmachine. De lijn(en) aan de binnenkant van het vierkant duiden op een natuurlijke droging na het wassen aan.

DROOGTROMMEL

Het aantal punten in de cirkel geeft de temperatuur van het droogproces aan.



Drogen in trommeldroger mogelijk
Normale temperatuur
Uitlaattemperatuur lucht maximaal 80 °C

Le séchage en tambour est possible avec une charge et une température (80°C), sans restrictions.



Drogen in trommeldroger mogelijk
Aangepaste temperatuur
Uitlaattemperatuur lucht maximaal 60 °C

Speciale zorg is vereist bij het drogen. Kies een matige cyclus met een verminderde temperatuur (60°C) en verkort de behandelingstijd.



Niet drogen in de trommeldroger

Artikel dat niet geschikt is voor trommeldrogen.

Het is aangewezen om bepaalde items niet te drogen in de trommeldroger (zie symbool).

- Goed uitwringen voor het drogen.
 - Overbelast de droogtrommel niet.
 - Alleen artikelen die dezelfde droogtijd nodig hebben.
- Katoen en synthetische vezels hebben bijvoorbeeld verschillende droogtijden en bereiken na een andere tijdspanne het gewenste resultaat.
- Artikelen die gevoelig zijn voor krimp en hitte mogen niet in de droger worden gedroogd.

NATUURLIJK DROGEN

Het symbool met horizontale of verticale lijnen in het vierkant geeft het natuurlijke droogproces aan. De schuine lijn geeft aan dat de bijbehorende natuurlijke drooglegging in de schaduw moet plaatsvinden.

De lijnen geven het type en de positie van het natuurlijke droogproces aan.



Hangend drogen *



Hangend drogen
zonder uitwringen



Plat drogen *



Plat drogen
zonder uitwringen



Hangend drogen,
in de schaduw



Hangend drogen in
de schaduw zonder
uitwringen



Plat drogen
in de schaduw



Plat drogen in de
schaduw zonder
uitwringen

** Met uitzondering van drogen in de zon (kleurbestendigheid), veroorzaken deze droogmethoden geen onomkeerbare schade. Als drogen in de droogtrommel verboden is, kan natuurlijk drogen worden aanbevolen.*

A STRIJKEN

INSTRUCTIES EN SYMBOLEN

Het aantal punten geeft de intensiteit van de temperatuur van het strijkijzer aan (verstelbare strijkijzer, stoomstrijkijzer, strijkmachines). Op de meest voorkomende strijkmachines worden bepaalde vezels soms geassocieerd met deze verschillende intensiteitsniveaus.

De maximale temperatuur moet alleen worden bepaald op basis van de informatie op het onderhoudsetiket, en niet op basis van de vezelsamenstelling van het textielartikel.



Strijken met een maximale zooltemperatuur van 210 °C

Past bij de katoen/linnen instelling. Bevochtigen indien nodig. Voorwerpen die gevoelig zijn voor glans of druk moeten binnenstebuiten worden gestreken, of met een vochtige lap. Stoomstrijken is mogelijk.



Strijken met een maximale zooltemperatuur van 160 °C

Past bij de wol/zijde/polyester/viscose setting. Stoomstrijken is mogelijk. Vermijd overmatige druk. Items die gevoelig zijn voor glans of druk moeten indien nodig binnenstebuiten worden gestreken, of met een vochtige pad.



Strijken met een maximale zooltemperatuur van 120 °C, stoomstrijken kan onherstelbare schade veroorzaken.

Komt overeen met de polyester/polyamide (nylon)/acetaat setting. Artikelen die gevoelig zijn voor glans of druk moeten indien nodig binnenstebuiten worden gestreken, of met een vochtige pad.



Strijken met een maximale zooltemperatuur van 120 °C zonder stoom

Past bij polyacryl, polyamide (nylon), acetaat setting. Artikelen die gevoelig zijn voor glans of druk moeten indien nodig binnenstebuiten worden gestreken, of met een vochtige pad. Strijken zonder stoom.



Niet strijken

Stoomstrijken kan leiden tot onomkeerbare veranderingen.

○ PROFESSIONELE REINIGING

INSTRUCTIES EN SYMBOLEN

Het symbool geeft aan of professionele droogkuis of natreiniging mogelijk is. De cirkel staat voor de reinigingsprocessen die door professionelen worden uitgevoerd. Het geeft informatie over de verschillende soorten reinigingsprocessen.

Bij professionele reiniging worden verschillende organische of op water gebaseerde oplosmiddelen gebruikt. Daarom verschillen de onderhoudssymbolen voor droogkuis processen en natte reinigingsprocessen.

PROFESSIONELE DROOGKUIS

De letters in de cirkel zijn bedoeld voor onderhoudsprofessionelen. Ze geven informatie over de toegestane oplosmiddelen (P, F).

De lijn onder de cirkel geeft aan dat het reinigingsproces aan bepaalde eisen moet voldoen. Deze kunnen betrekking hebben op de mechanische werking, de toevoeging van vocht, het wasmiddel en/of de droogtemperatuur.

Bij het kiezen van het reinigingsproces zal de professionele reiniger rekening houden met de aard van de materialen en de mate van vervuiling (normaal of matig proces). De onderhoudsprofessional zal speciaal aandacht geven aan de op oplosmiddel-gebaseerde vlekverwijderaars tijdens het proces.

Bij elk mild droogreinigingsproces wordt aanbevolen het vooraf te testen op een verborgen deel van het product.



Professionele reiniging met tetrachloorethyleen (ook bekend als perchloorethyleen), dibutoxymethaan (DBM) en met alle oplosmiddelen aangegeven voor het symbool F. Normaal proces zonder beperkingen.



Professionele reiniging met tetrachloorethyleen (ook bekend als perchloorethyleen), dibutoxymethaan (DBM) en met alle oplosmiddelen aangegeven door het symbool F, mild proces.
Mild reinigingsproces met strikte beperking van de toevoeging van vochtigheid en/of mechanische werking en/of temperatuur.



Professionele reiniging met tetrachloorethyleen (ook bekend als perchloorethyleen), dibutoxymethaan (DBM) en met alle oplosmiddelen aangegeven door het symbool F, mild proces.
Zeer mild reinigingsproces met strikte beperkingen op het toevoegen van vocht en/of mechanische werking en/of temperatuur.



Professionele reiniging met koolwaterstoffen (destillatietemperatuur tussen 150 °C en 210 °C, vlampunt tussen 38 °C en 70 °C) en decamethylpentacyclosiloxaan, normaal proces. Normaal proces zonder beperkingen.



Professionele stomerijen met koolwaterstoffen (destillatietemperatuur tussen 150 °C en 210 °C, vlampunt tussen 38 °C en 70 °C) en decamethylpentacyclosiloxaan, een normaal proces. Matig reinigingsproces met strikte beperking van de toevoeging van vochtigheid en/of mechanische werking en/of temperatuur.



Geen droogkuisproces toegelaten

○ PROFESSIONELE REINIGING

PROFESSIONELE NATREINIGING

Het natreinigingssymbool geeft aan dat producten met water behandeld kunnen worden door professionele bedrijven met speciale technologie (wassen, spoelen en zwieren), met de aangepaste detergenten en additieven om ongewenste effecten te beperken.

Dit proces vereist professionele apparatuur, producten en afwerkingsmethoden en niet is niet toepasbaar op huishoudelijke wasmachines.



Professioneel natreinigingsproces.
Normaal proces zonder beperkingen.



Professioneel natreinigingsproces
Mild proces voor delicaat textiel, met minder mechanische werking.



Professioneel natreinigingsproces
Zeer aangepast proces voor zeer delicaat textiel, met zeer beperkte mechanische werking.



Professionele reiniging met water is niet toegestaan.

ETIKETTEREN

Etiketten voor onderhoud, vezelsamenstelling, maat, herkomst, kwaliteit, merk, logo, milieu- of sociale impact.

De wetgeving over textieletikettering kan per land verschillen. In de Europese Unie is onderhoudsetikettering vaak niet verplicht, maar het kan soms wel wettelijk verplicht zijn in sommige Europese landen en in veel internationale markten.

Etikettering van de vezelsamenstelling is verplicht in de Europese Unie en op de meeste internationale markten. De eisen voor het etiketteren van textiel worden vastgesteld door nationale overheden en door standaarden.

Fabrikanten of retailers kunnen onderhoudsinformatie schriftelijk verstrekken of met behulp van de symbolen (of beide) in overeenstemming met hun nationale wetgeving, die per land kan verschillen.

Etikettering biedt nuttige informatie om gebruikers te begeleiden bij de aankoop, het gebruik en het onderhoud van hun textielartikelen. Het fundamentele principe van etikettering is dat de informatie niet dubbelzinnig is. Misleidende etikettering moet worden vermeden.

Daarnaast is textieletikettering een informatiebron voor detailhandelaren en de professionele reinigers. De informatie op de etiketten vergemakkelijkt ook de communicatie binnen de textielketen (textielfabrikanten, kledingproducenten, distributie en handel).

ETITEX Ginetex België House of fashion
Leliegaarde 22 - 1731 ZELLIK
Tél : + 32 02 238 10 29
info@etitex.be
www.etitex.be

LIJST VAN DE NATIONALE COMITÉS

OOSTENRIJK

ARGE Textilpflegekennzeichen Association of Textile,
Fashion, Shoe and Leather Industry
Tél. : + 43 5 909 005 410
feyerer@textilindustrie.at
www.textilindustrie.at

BELGIË

ETITEX / GINETEX BELGIUM
Belgisch Comité voor Textiel Etikettering
Tél. : + 32 2 238 1029
etitex@etitex.be
www.etitex.be

BRAZILIË

ABIT
Tél. : + 55 11 3823 6175
sylvio@abit.org.br
abit@abit.org.br
www.abit.org.br

DENEMARKEN

DANSK MODE AND TEXTILE
Tél. : + 45 97 11 72 24
mhi@danskmodeogtextil.dk
www.dmogt.dk

DUITSLAND

GINETEX GERMANY
Tél. : + 49 221 77 44 130
info@ginetex.de
www.ginetex.de

FINLAND

KIWA
Tél. : + 35 810 521 6575
annamaija.naula-iltanen@kiwa.com
www.kiwa.com/fi

FRANKRIJK

COFREET
Comité Français de l'Etiquetage pour l'Entretien des Textiles
Tél. : + 33 1 47 56 31 81
info@cofreet.com www.cofreet.com

GRIEKENLAND

SEPEE
Hellenic Fashion Industry Association
Tél. : + 30 2 310 257 075
info@greekfashion.gr www.greekfashion.gr

ITALIE

CONFINDUSTRIA MODA
Tél. : + 39 026 411 9228
laviani@confindustriamoda.it
www.confindustriamoda.it

JAPAN

KAKEN Test Center
Tél. : + 813 673 5408
aoki.mari@kaken.or.jp
shibuya.mitsutoshi@kaken.or.jp
www.kaken.or.jp

NEDERLAND

MODINT
Tél. : + 31 30 232 0922
barberi@modint.nl
info@modint.nl
www.modint.nl

NOORWEGEN

NORKS INDUSTRI

Federation of Norwegian Industries

Tél. : + 47 23 08 88 00

Egil.Sundet@norskindustri.no

www.norskindustri.no/Bransjer/Teko/

PORTUGAL

ANIVEC/APIV

Associação Nacional das Indústrias de Vestuário, Confeção e Moda

Tél. : + 351226 165 470

paula.costa@anivec.com- tecnico@anivec.com

www.anivec.com

SLOVÉNIE

SIST

Slovenian Institute for Standardization

Tél. : + 386 147 830 03

mojca.lampic@sist.si / info@sist.si

www.sist.si

TSJECHIË

SOTEX - GINETEX CZ

Tél. : + 42 0 543 426 727

sotex@sotex.cz

www.sotex.czA

VERENIGD KONINKRIJK

UKFT

UK Fashion & Textile Association

Tél. : + 44 207 843 9460

info@ukft.org

www.ukft.org

ZWITSERLAND

GINETEX SWITZERLAND

Swiss Association for Textilelabelling

Tél. : + 41 44 289 7949

brenda.galli@ginetex.ch / info@ginetex.ch

www.ginetex.ch

OOSTENRIJK

ARGE Association of Textile, Fashion, Shoe and Leather Industry

Tél. : + 43 5 909 005 410

feyerer@textilindustrie.at

www.textilindustrie.at.

SLOVAKIJE

VÚTCH-CHEMITEK, spol. s r.o.

Tél. : + 421 41 500 17 54 / + 00 421 41 723 38 07

pavol.kopecny@v-ch.net

www.v-ch.net

SPANJE

GINETEX SPAIN

Tél. : +34 93 745 19 17

ginetex@consejointertextil.com

consejointertextil.com

TUNESIË

COTUNEET c/o CETTEX

Comité Tunisien de l'Entretien des Textiles

Tél. : + 216 71 381 133

labo@cettex.com.tn

www.cettex.com.tn

ZWEDEN

TEKO Sveriges Textil- och Modeföretag

Swedish Textile & Clothing Industries' Association

Tél. : + 46 08 76 26 668

vendela.dorf@teko.se

www.teko.se

IMPRESSION

GINETEX

37 rue de Neuilly F-92110 Clichy

Tél. : + 33 1 475 631 81

ginetex@ginetex.net

www.ginetex.net

© par GINETEX

info@cofreet.com

www.cofreet.com

COFREET

