

Praní		Bělení		Sušení v bubnové sušičce		Žehlení		Profesionální čištění	
	Maximální teplota 95 °C. Normální postup		Povoleno použití všech oxidačních bělicích prostředků		Výrobek se může sušit v bubnové sušičce normální teplota		maximální teplotě žehlicí plochy 200 °C.		Profesionální chemické čištění tetrachlorethenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F. Normální postup.
	Maximální teplota 95 °C. Mírný postup								
	Maximální teplota 60 °C. Normální postup		Povoleno pouze oxidační/nechlorový bělicí prostředek		Výrobek se může sušit v bubnové sušičce nižší teplota sušení		maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C, žehlení parou může způsobit nevratné poškození		Profesionální chemické čištění tetrachlorethenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F. Mírný postup.
	Maximální teplota 60 °C. Mírný postup.		Výrobek se nesmí bělit		Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce		Výrobek se nesmí žehlit		Profesionální chemické čištění v uhlovodících (destilační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C). Normální postup.
	Maximální teplota 40 °C. Normální postup.	<b>WWW.SOTEX.CZ SOTEX @SOTEX.CZ</b>							
	Maximální teplota 40 °C. Mírný postup.	<p>Symbole jsou chráněny ochrannou známkou a pověřeným správcem této známky v České republice je sdružení SOTEX. •Pro způsob používání symbolů platí: ČSN EN ISO 3758 (80 0005) Textilie - SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ. Uvedenou normu je možné objednat na UNMZ, prostřednictvím <a href="http://www.unmz.cz">www.unmz.cz</a>.</p> <p>•Ve Slovenské republice byla zákonem stanovena povinnost označovat výrobky symboly údržby podle STN EN ISO 3758. Tato povinnost byla od 1.10.2008 zrušená a výrobci mohou nyní používat i jiné způsoby k označení údržby.</p> <p>•Technická příručka pro označování textilních výrobků symboly údržby je na světě ! Vzhledem k tomu, že se jedná o právně chráněné symboly je příručka zpoplatněna. Tištěná verze je k dispozici za poplatek 150,-Kč + poštovné.</p> <p>•pravidla používání symbolů</p> <p>•Potřebujete tabulku se symboly údržby? Napište si: <a href="mailto:sotex@sotex.cz">sotex@sotex.cz</a></p>							Mírný postup.
	Maximální teplota 30 °C. Normální postup								Výrobek se nesmí chemicky čistit
	Maximální teplota 30 °C. Mírný postup.								Profesionální čištění za mokra. Normální postup
	Maximální teplota 30 °C. Velmi mírný postup								Mírný postup.
	Ruční praní. Maximální teplota 40 °C								Velmi mírný postup
	Výrobek se nesmí prát								Nesmí se používat profesionální čištění za mokra