






































 Praní (1)		 Bělení (u)		 Sušení v bubnové sušičce (p)		 žehlení (c)		 Profesionální čištění (Q)									
	Maximální teplota 95 °C. Normální postup (2)		Povoleno použití všech oxidačních bělicích prostředků (u)		Výrobek se může sušit v bubnové sušičce normální teplota (a)		Max. 200° C (v)		Tetrachlorethenem a všemi rozpuštěnými uvedenými pod symbolem F. Normální postup. (w)								
	Maximální teplota 70 °C. Normální postup (3)		Povoleno pouze oxidační/nechlorový bělicí prostředek (i)		Výrobek se může sušit v bubnové sušičce nižší teplota sušení (s)		Max. 150° C (b)		Mírný postup. (E)								
	Maximální teplota 60 °C. Normální postup (4)		Výrobek se nesmí bělit (o)		Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce (d)		Max. 110° (n)		Velmi mírný postup (R)								
	Maximální teplota 60 °C. Mírný postup (5)	<p style="text-align: center;"><b>ETITEX GINETEX BELGIUM</b> vzw</p> <p style="text-align: center;">European House of Textile - Montoyerstraat 24 - 1000 BRUSSELS</p> <p style="text-align: right;">TM</p> <div style="text-align: center; border: 2px solid blue; padding: 10px; margin: 10px 0;">      </div> <p>Symbole jsou chráněny ochrannou známkou a pověřeným správcem této známky v České republice je sdružení SOTEX.  •Pro způsob používání symbolů platí: ČSN EN ISO 3758 (80 0005) Textilie - SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ. Uvedenou normu je možné objednat na UNMZ, prostřednictvím www.unmz.cz. •Ve Slovenské republice byla zákonem stanovená povinnost označovat výrobky symboly údržby podle STN EN ISO 3758. Tato povinnost byla od 1.1. 1.10.2008 zrušená a výrobci mohou nyní používat i jiné způsoby k označení údržby. •Technická příručka pro označování textilních výrobků symboly údržby je na světě ! Vzhledem k tomu, že se jedná o právně chráněné symboly je příručka zpoplatněna. Tištěná verze je k dispozici za poplatek 150,-Kč + poštovné. •pravidla používání symbolů •Potřebujete tabulku se symboly údržby? Napište si: sotex@sotex.cz</p>															
	Maximální teplota 40 °C. Normální postup (8)																
	Maximální teplota 40 °C. Mírný postup. (9)																
	Maximální teplota 30 °C. Normální postup (w)																
	Maximální teplota 30 °C. Mírný postup (e)																
	Maximální teplota 30 °C Velmi mírný postup (r)																
	Ruční praní. Maximální teplota 40 °C (t)																
	Výrobek se nesmí prát (z)																
											v uhlovodících(destilační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C). (T)						
											Mírný postup (Z)						
									Výrobek se nesmí chemicky čistit (U)								
									Profesionální čištění za mokra. Normální postup (I)								
									Mírný postup. (O)								
									Velmi mírný postup (P)								
									Nesmí se používat profesionální čištění za mokra (A)								
